

PROTOCOL INFORMATIEUITWISSELING ASBESTVERWIJDERING INSPECTIE SZW – CERTIFICERENDE INSTELLINGEN

ONDERGETEKENDEN,

1. Inspectie SZW, vertegenwoordigd door mr. J.A. van den Bos, Inspecteur-Generaal, hierna te noemen: 'Inspectie SZW',

En

2. De aangewezen Certificerende Instelling:
 - a. Bureau Veritas Inspections and Certification The Netherlands B.V. vertegenwoordigd door: de heer C.J.G. Laarhuis, directeur;
 - b. Eerland Certification B.V., vertegenwoordigd door: ing. E. Eerland, directeur;
 - c. Kiwa N.V. vertegenwoordigd door: de heer B. Meekma, directeur;
 - d. SGS Intron B.V. vertegenwoordigd door: de heer W.H.M. van Loon, algemeen directeur
 - e. SGS Nederland B.V. vertegenwoordigd door: de heer A.G. Siraa, directeur
 - f. TÜV Nederland QA B.V. vertegenwoordigd door: de heer A.C. Boon, directeurhierna te noemen: 'Certificerende Instelling'

OVERWEGENDE DAT:

1. Artikel 29a van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 1.5e van het Arbeidsomstandighedenbesluit bepalen dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in casu de Inspectie SZW, en de aangewezen Certificerende Instellingen, bedoeld in artikel 20 van evengenoemde wet, elkaar wederzijds (kunnen) informeren over o.a. bij controles of inspecties aangetroffen situaties waar de veiligheid of de gezondheid van werknemers door de wijze waarop werkzaamheden worden uitgevoerd in gevaar wordt of kan worden gebracht;
2. Het doel van de informatie-uitwisseling is om:
 - a. de Certificerende Instellingen informatie te verschaffen die hen in staat stelt bij daarvoor in aanmerking komende situaties certificaathouders de juiste sanctie op te leggen;
 - b. de Inspectie SZW en andere toezichthoudende instanties waarmee de Inspectie SZW de informatie deelt, informatie te verschaffen die hen in staat stelt gerichte inspecties uit te voeren bij daarvoor in aanmerking komende bedrijven;
3. Het noodzakelijk is om de bestaande afspraken over informatie-uitwisseling - uitgewerkt in bijlage F van het certificatieschema SC 530 - te vernieuwen en de nieuwe afspraken neer te leggen in een als bijlage bij de Arbeidsomstandighedenregeling op te nemen protocol;
4. De afspraken in dit protocol strekken ter vervanging van de afspraken in bijlage F van SC 530.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

In dit Protocol wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in het hierna volgende artikel 1

Artikel 1: begripsomschrijvingen

1. Protocol: dit protocol
2. Inspecteur: inspecteur van de Inspectie SZW
3. Inspectie: bezoek door een inspecteur van de Inspectie SZW aan een locatie of werkplek
4. Auditor: auditor van de Certificerende Instelling

5. Controle: bezoek door een auditor van een Certificerende Instelling aan een locatie of werkplek
6. Certificaathouder: een bedrijf of persoon die in bezit is van een certificaat
7. Arbobesluit: het Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 2: aanwijzen van contactpersonen

Inspectie SZW en Certificerende Instelling wijzen contactpersonen aan voor de uitvoering van het Protocol en brengen elkaar daarvan op de hoogte;

Artikel 3: melding door de Certificerende Instelling aan de Inspectie SZW van afwijkingen die leiden tot (een groot risico op) asbestemissie (bijlage A van dit protocol)

1. Wanneer een Auditor van een Certificerende Instelling tijdens een Controle van een Certificaathouder één of meerdere in bijlage A van dit protocol genoemde afwijkingen constateert, dan doet de contactpersoon van de Certificerende instelling hiervan **direct** telefonisch melding bij de contactpersoon van de Inspectie SZW genoemd in artikel 2, of indien deze niet bereikbaar is, met de tweede contactpersoon van de Inspectie SZW;
2. De melding op grond van lid 1 wordt door de contactpersoon van de Certificerende Instelling binnen vijf werkdagen per mail bevestigd door verzending van de volgende gegevens aan de postbus die de Inspectie SZW in het kader van dit protocol heeft ingesteld:
 - i. Naam, telefoonnummer en e-mail van de contactpersoon van de Certificerende Instelling en organisatie (onderdeel) waarvoor deze werkzaam is;
 - ii. Naam, registratienummer van de certificaathouder op wie de melding betrekking heeft;
 - iii. Datum, tijdstip en plaats van de constatering;
 - iv. Omschrijving van de situatie waarop de melding betrekking heeft, inclusief verwijzing naar de relevante afwijking in bijlage A.
3. Indien de Inspectie SZW hierom vraagt, verstrekt de Certificerende Instelling (aanvullend) relevante schriftelijke stukken zoals bijvoorbeeld een afschrift van correspondentie met de betreffende Certificaathouder aan de Certificerende Instelling, tenzij er juridische belemmeringen zijn om de stukken te overleggen.

Artikel 4: melding door de Certificerende Instelling aan de Inspectie SZW van overige categorie II afwijkingen (bijlage B van dit protocol)

1. Indien een Auditor tijdens een controle bij een Certificaathouder een situatie aantreft genoemd in bijlage B, dan doet de contactpersoon van de Certificerende Instelling hiervan melding aan de contactpersoon van de Inspectie SZW;
2. De melding geschiedt door binnen vijf werkdagen de volgende gegevens naar de postbus te zenden die de Inspectie SZW in het kader van dit protocol heeft ingesteld:
 - i. Naam, telefoonnummer en e-mail van de contactpersoon van de Certificerende Instelling en organisatie (onderdeel) waarvoor deze werkzaam is;
 - ii. Naam, registratienummer van de certificaathouder op wie de melding betrekking heeft;
 - iii. Datum, tijdstip en plaats van de constatering;
 - iv. Omschrijving van de situatie waarop de melding betrekking heeft, inclusief verwijzing naar de relevante afwijking in bijlage B.
3. Indien de Inspectie SZW hierom vraagt, verstrekt de Certificerende Instelling (aanvullend) relevante schriftelijke stukken zoals bijvoorbeeld een afschrift van correspondentie met de betreffende Certificaathouder aan de Certificerende Instelling, tenzij er wettelijke belemmeringen zijn om de stukken te overleggen.

Artikel 5: melding door de Certificerende Instelling aan de Inspectie SZW van categorie III en IV afwijkingen (bijlage H van SC 530)

1. Afwijkingen categorie III en IV worden ieder kwartaal binnen drie weken na afloop van het kwartaal gemeld (peildata 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober);
2. Deze melding dient schriftelijk te geschieden, waarbij e-mail als een vorm van schriftelijk melden wordt beschouwd. Meldingen worden gebundeld in de vorm van een bestand aangeleverd in Excel of Access;

3. Het bestand wordt door de contactpersoon van de Certificerende Instelling gezonden naar de postbus die de Inspectie SZW in het kader van dit protocol heeft ingesteld. Het bestand bevat de volgende gegevens:
 - i. Naam, telefoonnummer en e-mail van de contactpersoon van de Certificerende Instelling en organisatie (onderdeel) waarvoor deze werkzaam is;
 - ii. Naam, registratienummer van de certificaathouder op wie de melding betrekking heeft;
 - iii. Datum, tijdstip en plaats van de constatering;
 - iv. Omschrijving van de situatie waarop de melding betrekking heeft, inclusief verwijzing naar de relevante afwijking uit bijlage H van SC 530;
4. Indien de Certificerende instelling besluit omwille van logistieke redenen ook de onder artikel 3 en 4 genoemde afwijkingen nogmaals in het bestand op te nemen, dan dient in het bestand duidelijk zichtbaar te zijn om welke gegevens het gaat;
5. Indien de Inspectie SZW hierom vraagt, verstrekt de Certificerende Instelling (aanvullend) relevante schriftelijke stukken zoals bijvoorbeeld een afschrift van correspondentie met de betreffende Certificaathouder aan de Certificerende Instelling, tenzij er wettelijke belemmeringen zijn om de stukken te overleggen.

Artikel 6. melding door de Inspectie SZW aan de Certificerende Instelling van overtredingen die leiden tot (een groot risico op) asbestemissie (bijlage A van dit protocol)

1. Wanneer een Inspecteur van de Inspectie SZW tijdens een Inspectie één of meerdere van de in bijlage A genoemde situaties aantreft, dan doet de contactpersoon van de Inspectie SZW hiervan **direct** telefonisch melding bij de contactpersoon van de Certificerende instelling genoemd in artikel 2;
2. De melding op grond van lid 1 wordt door de contactpersoon van de Inspectie SZW schriftelijk bevestigd door de handhavingcorrespondentie die aan de werkgever wordt gezonden in afschrift per email aan de Certificerende Instelling toe te zenden. De email is gericht aan de contactpersoon van de Certificerende Instelling;
3. De Certificerende Instelling bericht binnen drie weken (na afronding van een eventuele procedure zienswijze) hoe de melding is afgehandeld en welke actie naar de betreffende Certificaathouder is ondernomen. Dit doet de Certificerende Instelling door via de postbus die de Inspectie SZW in het kader van dit protocol heeft ingesteld de onder 2 genoemde email te retourneren met vermelding van de genomen vervolgstappen.

Artikel 7: melding door de Inspectie SZW aan de Certificerende Instelling van overige overtredingen

1. Indien een Inspecteur tijdens een Inspectie van een locatie of werkplek overige overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet constateert, niet zijnde een overtreding genoemd in bijlage A van dit protocol, dan doet de contactpersoon van de Inspectie SZW hiervan melding aan de contactpersoon van de betreffende Certificerende Instelling;
2. De melding geschiedt door de handhavingcorrespondentie die aan de werkgever wordt gezonden in afschrift per email aan de Certificerende Instelling toe te zenden. De email is gericht aan de contactpersoon van de Certificerende Instelling.

Artikel 8: privacy-aspecten

Een ieder die in het kader van dit Protocol bedrijfs- of persoonsgegevens dan wel anderszorgelijke vertrouwelijke informatie ontvangt is verplicht tot geheimhouding. De gegevens die in het kader van dit Protocol verstrekt worden aan een andere partij mogen alleen gebruikt worden met het oog op het in dit Protocol omschreven doel. De Inspectie SZW behoudt wel de mogelijkheid om haar handhavinginformatie met andere toezichthoudende instanties te delen.

Artikel 9: kosten

Partijen zullen elkaar geen kosten in rekening brengen voor het doen van meldingen en/of voor de afhandeling van die meldingen en/of voor andere activiteiten die voortvloeien uit dit Protocol.

Artikel 10: wijzigingen in en opzegging van het Protocol

Wijzigingen in en opzegging van het Protocol behoeven de schriftelijke instemming van alle bij het protocol betrokken partijen.

Artikel 11: evaluatie

1. Tweemaal per jaar vindt een overleg plaats tussen de Inspectie SZW en de Certificerende Instellingen over praktische zaken rond de toepassing van het Protocol;
2. Jaarlijks vindt een evaluatiebijeenkomst plaats waarbij partijen de resultaten van het Protocol evalueren en bekijken of gemaakte afspraken worden nageleefd. Indien gewenst wordt het Protocol en/of de bij het Protocol behorende bijlagen aangepast.

Artikel 12: geldigheid

Dit Protocol treedt in werking op de dag na ondertekening ervan.

Dit Protocol is overeengekomen en ondertekend

Namens de Inspectie SZW te Den Haag

op de datum: 2 mei 2012

Namens de Certificerende Instelling

op de datum: 31 mei 2012

Bijlage A. Afwijkingen genoemd in bijlage H van SC 530 die direct telefonisch aan de Inspectie SZW moeten worden gemeld

		Inspectie SZW
Nr	Vestigingslocatie	Beboetbaar feit
1	Het bedrijf van de certificaathouder verricht asbestverwijderingswerkzaamheden of werkzaamheden verbonden aan asbestverwijdering terwijl haar certificaat is geschorst.	4.54 ^d

	Certificerende instelling	Inspectie SZW
Nr	Projectlocatie	Beboetbaar feit
1	Bij het verwijderen van asbest worden niet alle maatregelen getroffen die behoren bij de wettelijk voorgeschreven risicoklasse.	4.48 ^a
17	Er zijn aanvullend asbesthoudende/-verdachte materialen / producten / verontreinigingen op vooraf niet bekende plaatsen aangetroffen, zonder dat passende maatregelen zijn getroffen.	4.47 ^a , lid 1 of 4.54 ^a
26	Er is geen volledige decontaminatie-unit aanwezig en/of deze staat na aanvang asbestverwijdering/-sanering niet gebruiksklaar opgesteld.	B40500401 (4.20, lid 4)
31	Er wordt geen geschikte ademhalingsbescherming toegepast. 1. Het bedrijf beschikt niet over de middelen of ze zijn niet op de werkplek aanwezig. 2. De middelen zijn op de werkplek aanwezig (maar worden niet gebruikt).	B4048a201 (4.48 ^a , lid 2)
32	Er worden geen geschikte beschermende werkkleding en PBM toegepast. Het bedrijf beschikt niet over de middelen of ze zijn niet op de werkplek aanwezig. De middelen zijn op de werkplek aanwezig (maar worden niet gebruikt).	4.48 ^a , lid 2
35	Er worden geen brongerichte emissiebeperkende maatregelen toegepast bij werkzaamheden in containment of afgeschermdde werkruimte condities. Er worden geen brongerichte emissiebeperkende maatregelen toegepast bij werkzaamheden in openlucht condities of met de glove-bag methode.	B40450201 (4.45, lid 2 en 4.54 ^d)
36	Er vinden, ook bij verwijderingswerk in openlucht condities, geen afdoende doeltreffende eindreinigingen van alle daartoe relevante locaties / oppervlakken plaats.	
38	Het asbestafval/asbestbesmette afval dat buiten het containment, de afgeschermdde werkruimte, of de glove-bag locatie, of bij openlucht condities buiten de afgezet- en gemarkeerde, directe verwijderingslocatie aanwezig is, is niet volledig onbeschermd of de verpakking is niet vezeldicht. Het betreft niet-hechtgebonden asbest.	B40450204 (4.45, lid 2)
45	Na de eindbeoordeling en vrijgave door eindbeoordelingsinstelling én de laatste visuele eindcontrole door het asbestverwijderingsbedrijf vóór de oplevering, is de veilig te achten saneringslocatie visueel niet vrij van als asbesthoudend/-besmet te beschouwen resten afkomstig uit het asbestverwijderingswerk. Het betreft niet-hechtgebonden asbest.	B40500301 (4.51 ^a)

	Certificerende instelling	Inspectie SZW
Nr	Projectlocatie	Beboetbaar feit
46	Er is geen doeltreffend gesloten containment opgericht.	B4048a101 (4.48 ^a , lid 1)
47	Er is niet gewaarborgd, dat er geen asbestvezelemis­sie/-besmetting naar de omgeving buiten het containment kan plaatsvinden.	B4048a101 (4.48 ^a , lid 1)
53	Bij asbestverwijderingswerk onder risicoklasse 3 con­dities wordt geen omgevingslucht onafhankelijke adem­halingsbescherming toegepast, óf ademhalingsbescher­ming met een afdoende verhoogde beschermingsfactor. Het bedrijf beschikt niet over deze middelen of zij zijn niet op de werkplek aanwezig. De middelen zijn op de werkplek aanwezig maar worden niet toegepast.	B4048a201
61	Er worden ABM('s) gebruikt die zodanig zijn beschadigd, dat dit de veilige werking nadelig kan beïnvloeden.	4.48 ^a , lid 2, Arbobesluit 8.1 en 8.3
62	Er worden ABM('s) gebruikt die niet schoon zijn (inwen­dig en uitwendig) m.b.t. stof, vuil, restfracties, schim­mels, etc. De vervuiling is wel schadelijk voor de gezondheid.	4.48 ^a , lid 2, 4.51, 3 ^e lid

Bijlage B. Categorie II overtredingen vastgesteld tijdens een projectlocatie, niet zijnde overtredingen genoemd in bijlage A

	Certificerende instelling	Inspectie SZW
		Beboetbaar feit
8	De in het werkplan beschreven werkwijzen zijn niet in overeenstemming met het de risicoklasse en de wijze van afscherming zoals voorgeschreven in de SMA-rt.	4.50
12	Er is geen DTA met een geldig persoonscertificaat volgens SC-510 aanwezig op de asbestverwijderingslocatie.	B4054d501 (4.54 ^d , lid 5)
12a	Op niet alle plaatsen waar asbest wordt verwijderd is toezicht door een DTA.	(4.54 ^d , lid 5)
13	De asbestverwijderingsmedewerker(s) op locatie is (zijn) geen DAV('s) met een geldig persoonscertificaat volgens SC-520.	B4054d701 (4.54 ^d , lid 7)
14	Op het asbestverwijderingswerk zijn meer dan twee leerling-DAV's per mentor-DTA aanwezig.	B4054d701 (4.54 ^d , lid 7)
15	De werklocatie is niet afgebakend/afgeschermd conform SC-530.	4.48 ^a , lid 2c)
27	De decontaminatie-unit is, indien technisch mogelijk, niet direct gekoppeld aan het werkgebied.	4.20, lid 4
29	De decontaminatieprocedure of de transitprocedure wordt niet correct uitgevoerd, bij risicoklasse 3 werkzaamheden bij risicoklasse 2 werkzaamheden.	B40500401 (4.20, lid 4)
30	Het met asbest verontreinigde afvalwater wordt niet opgevangen en (stapsgewijs) door een afvalwaterfiltering afgevoerd met een laatste filter met poriëndiameter van 5 micrometer.	4.20, lid 4
33	Voor aanvang van de asbestverwijdering is de niet-besmette inventaris/inboedel niet uit / van de werklocatie verwijderd.	B4048a101 (4.48 ^a , lid 1)
	Voor aanvang van de asbestverwijdering is de niet-besmette inventaris/inboedel niet vezeldicht afgeplakt / afgeschermd.	
34	Wanneer er in de naaste omgeving zodanige (sloop-)activiteiten plaats vinden dat daardoor het resultaat van het asbestverwijderingswerk en/of de eindbeoordeling wordt benadeeld en er tijdens de asbestverwijdering en/of de eindbeoordeling geen doeltreffende maatregelen zijn getroffen.	4.48 ^a , lid 4 en 4.51 ^a , lid 1
37	Het glove-bag werk wordt niet correct uitgevoerd.	B4048a101 (4.48 ^a , lid 1)
39	Het asbestafval/asbestbesmette afval dat buiten het containment, de afgeschermd werkruimte, of de glove-bag locatie, of bij openlucht condities buiten de afgezette en gemarkeerde, directe verwijderings-locatie aanwezig is, is niet volgens de eisen minimaal dubbel én lucht- en vezeldicht in een deugdelijke, stoot- en scheurbestendige verpakking (0,2 mm dikke of hi-tec pefolie) verpakt t.b.v. de afvoer vanaf de werkplek. Het betreft niet-hechtgebonden asbest.	4.45, lid 2
40	Gereedschappen, machines, klimmaterieel, uitrustingsstukken, etc., die met asbeststof in aanraking zijn geweest, zijn niet doeltreffend gereinigd, dan wel niet volgens de eisen minimaal dubbel én lucht- en vezeldicht in een deugdelijke, stoot- en scheurbestendige verpakking (0,2 mm dikke of hi-tec pe-folie) verpakt t.b.v. het vervoer en de opslag buiten de werkplek.	4.45, lid 2
41	De afsluitklep(pen) van de onderdruk-ventilatiemachine(s) (ODM's) is (zijn) niet lekvrij afgedicht.	4.45, lid 2
42	De verpakkingen van asbestafval en/of asbestbesmette onderdelen, uitrustingsstukken e.d. zijn niet uitwendig gemarkeerd met de voorgeschreven asbest-waarschuwingstickers (Productenbesluit Asbest 2005).	4.45, lid 2
48	Het containment wordt niet permanent op een onderdruk van minimaal 20 Pascal (Pa) gehouden, indien substantieel lager dan 20 Pa en het containment wordt minder dan 6 keer per uur geventileerd.	4.48 ^a , lid 2

	Certificerende instelling	Inspectie SZW
		Beboetbaar feit
55	De uitsluit- en afvoerprocedure voor het asbestafval (en de verpakte, als asbestbesmet te beschouwen uitrusting stukken) is niet correct uitgevoerd bij risicoklasse 3 werkzaamheden,	B40500401 (4.45, lid 2)
	bij risicoklasse 2 werkzaamheden.	
56	Indien het apart uitsluit van de asbestafvalverpakkingen niet mogelijk is, moeten de verpakkingen lucht- en vezeldicht verpakt/afgeplakt en los van de vloer in het containment / de afgeschermdde werkruimte opgeslagen zijn.	4.45, lid 2
58	bij risicoklasse 2 werkzaamheden: De filters voor de ABM zijn niet bestand tegen asbeststof en de eventuele additionele schadelijke stoffen en/of voldoen niet aan de vereiste specificaties.	B4048a201 B80030101 (4.48 ^d , lid 2) + 8.3 Artbowet
63	De gebruikte filter(s) van de ABM('s) zijn niet correct gemarkeerd of, lucht- dicht afgedopt.	4.51, lid 3
65	De decontaminatie-unit is beschadigd waardoor er geen veilige werking is.	4.48 ^a
70	De gebruikte machine(s) zijn zodanig beschadigd dat er geen veilige werking is.	Arbobesluit hfd 7